

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i trapphus utanför dörr.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg, räddningstjänsten.

OBJEKTET

Åttavånings flerbostadshus. Brandsäker byggnad.

HÄNDELSEN

Räddningstjänsten larmades om brand till X-gatan. Vid framkomst konstaterades att trapphuset var rökfyllt samt brand på utsidan av en lägenhetsdörr. En dörrmatta som hade legat framför dörren var uppbrunnen. Branden släcktes med en rökdykargrupp samt genomsökning av trapphuset. Dörren till lägenheten bröts upp samt genomsökning av lägenheten, ingen person befann sig i lägenheten.

UNDERSÖKNINGEN

Utfördes genom besök på platsen och samtal med insatspersonal.

BRANDORSAK

Branden har troligen orsakats genom att någon anlagt brand utanför dörren. Polisen gjorde ingen teknisk undersökning med brandprover så det går ej att avgöra om branden anlagts med hjälp av brännbar vätska eller enbart i dörrmattan.

SPRIDNINGSRISK OCH ERFARENHET

Risk för brandspridning till lägenheten kan ej med säkerhet avgöras då förekomst av brännbar vätska och den brandbelastning som fanns omedelbart innanför dörren ej är känd då undersökningen endast gjordes genom besiktning av trapphuset efter att dörren var utbytt. Rökspridning skedde i trapphuset med röklukt i vissa lägenheter. Dörrmattor av plast i trapphus alstrar stora mängder rök och är lätt att anlägga bränder i.