

Villabrand den xx-xx-xx, kl.15.02. När räddningstjänsten från Z-stationen anlände, klockan 15.08, var bastu, badrum och hall i entréplan övertända. Fönster mot dessa utrymmen vetter mot fastighetens baksida. Enligt räddningspersonalen talade allt för att branden startat i själva bastun, sannolikt i direkt anslutning till bastuaggregatet. En snabb ventilation av brandgaserna åstadkoms genom en omedelbar håltagning av yttertaket. Enligt fastighetsägaren hade inte bastun varit igång under de sista tolv åren, den användes däremot som ett förråds utrymme för kläder och liknande. Räddningspersonalen berättade att utrymmet var helt packat med kläder som också omslöt värmeaggregatet. Med största sannolikhet har bastuaggregaten slagits på av rena våda. Bastuaggregat som brandstiftare är inte någon direkt sällsynt företeelse. I de allra flesta fall rör det sig då om kläder, vilka under tork faller ner på aggregatet och antänds. Det är inte heller ovanligt att bastuinstallationer används som rena förråds utrymmen, vilket innebär att den aldrig används för sitt ändamål. Under sistnämnda förhållande bör bastuaggregatet kopplats bort från elnätet. Trots allt blev brandskadorna denna gång "överkomliga" och reparabla.