

HÄNDELSEN

Brandtillbud i TV-apparat på ett gästrum, den xx-xx-xx, kl.21.08. Vid ankomst var TV-apparaten var utburen på en altanen, vilken låg på tredje våningen, samma etage som brandrummet. Några synbarliga skador hann inte TV-tillbudet orsaka anläggningen, rökdetektorn på rummet larmade, och detta i kombination med en mänsklig insats förhindrade större skador.

UNDERSÖKNINGEN

Anläggningens förestånderska berättade att en annan TV-apparat, vilken var placerad i dagrummet på bottenvåningen, hade lagt utav cirka en timma innan tillbudet med den aktuella TV-apparaten. Apparaterna var ju inte direkt dagsfärska och den i dagrummet skulle ändå bytas ut, men att två apparater pajar med så kort intervall är ju en smula oroväckande. Kan det eventuellt röra sig om en viss förändring av strömmatningen till fastigheten? Man har ju hört talas om att lampor och andra eldetaljer har gått sönder vid förändringar i elnätet. Anläggningen hade nyligen genomgått den återkommande elbesiktningen av en fackman, några fel vare sig på nätspänning eller apparatur hade då inte konstaterats. På kursgården bedrevs för tillfället inga kursaktiviteter, däremot hyste man en del hyresgäster i några av överliggningsrummen. Sommartid är verksamheten mer frekvent, då pågår både kurser för barn och vuxna. Vi fick med oss den rykande TV:n och skall göra en okulärbesiktning av innandömet. På insatsrapporten gör räddningsledaren en notering om att utlarmningen av objektet ej fungerade, han undrar om det rör sig om ett tekniskt fel?