

Brand i daghem/förskola den xx-xx-xx, kl.23.14. När räddningsstyrkan anländer, klockan 23.22, brinner det i bänkbordet vilket står kloss an husfasaden. Platsen under den utskjutande takfoten är helt befriad från insyn. Enligt uppgift är det en frekvent besökt uppehållsplats för ungdomar under helger och sena kvällar. Fastigheten saknar utvändigt indikering av en brand, varför en brand i väggpanelen kan ge mycket omfattande skador innan en räddningsinsats kan påbörjas. Vid min brandplatsundersökning kunde jag konstatera att faran för en spridning till fastigheten har varit överhängande, utan upptäckt hade vi fått hantera en utbruten brand i byggnaden. Innergården är insynsskyddad, vilket naturligtvis bara det utgör en potentiell brandfara. Dessutom fanns det gott om lösa bänkbord, vilka lätt kan flyttas in i skrymslen och vrår. Det här är ju inga "skrämselsynpunkter", verkligheten talar tyvärr sitt allt för tydliga språk, det har brunnit alldeles för många dagisbyggnader under senare år, i de flesta fall anlagda från utsidan.



*Den utskjutande takfoten utgör en effektiv uppsamling för heta brandgaser, vilket naturligtvis är en potentiell fara för hela byggnaden.*