

Brand i produktionslokal, den xx-xx-xx, kl.04.28. Automatiskt brandlarm. Larmledning: Degel i en smältugn som spruckit varvid flytande zinkarmering rann ut över fabriksgolvet, dessbättre utan att orsaka antändning på andra maskiner eller övrigt brännbart. Zinkarmeringen (blandad zink) höll en temperatur på omkring 480 grader. Ett och annat tillbud har inträffat, dock inte av så allvarlig karaktär. Deglarna, det fanns ytterligare två i lokalen, kontrolleras med jämna mellanrum, just med tanke på sprickbildningsrisken. I samband med vår brandplatsundersökning pratade vi med de driftsansvariga, de önskade mer utbildning vad avser brandskyddsansvarigs befogenheter och ansvar. Samma önskemål också vad gäller den larmansvarige. Frågorna har vidarebefordrats till vår brandinspektör samt till utbildningsavdelningen.