

HÄNDELSEN

Omfattning vid framkomst

Vid ankomst cirka fem minuter efter det att larmet kommit till räddningstjänsten möttes vi av att lågor slog ut från växthuset.

Räddningstjänstens åtgärder

En rökdykargrupp sattes in och slog ned lågorna, dels för att släcka branden och dels för att stoppa brandens möjligheter att spridas till intilliggande fastighet.

Skadeomfattning

Brandskadorna begränsades till växthuset och vinden på det sammanbyggda garaget.

Spridningsrisker

Det förelåg risk för spridning till bostadshuset som bara ligger ett par meter ifrån garaget.

UNDERSÖKNINGEN

I samband med branden av Roger Banck.

Platsbeskrivning

Huset är en äldre villa byggd någon gång under 1900-talets mitt. Garaget är friliggande, ett växthus är sammanbyggt.

Primärbrand

Ved som förvarats intill pannan.

Brandorsak

Torrdestillation, på grund av att veden har förvarats under längre tid intill pannan den har blivit såpass torr att den kunnat tända. Av den värmestrålningen som kommit ifrån pannan. Det kan också vara så att en gnista från pannan flugit ut och antänt den torra veden.

Sammanfattning - erfarenheter

Ägaren till huset är en äldre man. Han har som hobby att odla blommor han hade vid brandtillfället fler än hundra pelargonior i växthuset. I växthuset har hans son hjälp honom med att installera en värmeanläggning. Det är en vedeldad panna och ett rörsystem som går runt i växthuset sedan till ett vattentank. På rörsystemet har ägaren staplat ved, för att kunna torcka den. Han har även lagt ved precis kloss med pannan. Det är här branden har startat då veden som varit placerad så nära den varma panna har blivit torrdestillerad, sedan blivit porös och lättantändlig. Ägaren informerades om risken med att förvara brännbart materiel nära en vedpanna. Han uppmanades att förvara veden på en annan säkrare plats.