

HÄNDELSEN

Förbipasserande bilist såg rök från byggnadens takfot och larmade räddningstjänsten.

Omfattning vid framkomst

Brand under raserat tak i utrangerad loge.

Räddningstjänstens åtgärder

Håltagning mot det fria för att komma åt brandhärden samt utvändigt släckning med vatten från två fronter. För att förhindra brandspridning till bostaden, som hade taktäckning av halm, rekvirerades traktorgrävare.

Brandförlopp

Branden har startat i halm och annat skräp i bottenplanet och sedan spridit sig upp på plan två via lös träinredning. Plan två innehöll även en del gammal halm som antändes.

Skadeomfattning

Byggnaden var redan innan branden svårt skadad av en tidigare storm och skulle rivras. Direkta skador orsakade av branden begränsade till lös inredning och takkonstruktion i viss mån.

Spridningsrisker

Om branden fått fortgå hade stor spridningsrisk förlegat till bostadsdelen, som dels var sammanbyggd och dels hade halmtak.

UNDERSÖKNING

Under och efter branden av stf.rch. AA och brandinsp. Lars-Erik Larsson

Platsbeskrivning

F d stall/loge, sammanbyggd med nyrenoverat bostadshus med halmtak. Invändigt fylld med div. byggmateriel och halm. Öppen mot det fria i markplan. Tak i träkonstruktion klädd med tjärpapp.

Primärbrand

Halm och rivningsmtrl. Centralt i byggnaden. Marschaller i anslutning till primärbranden.

Brandorsak

Anlagd brand alternativt barns lek med eld.