

HÄNDELSEN

Fastighetsägarna kom hem från en semesterresa och möttes av att brandvarnaren gick, hela övervåningen var då rökfylld, räddningstjänsten larmades. Första styrka på plats klockan 22:26:23 kunde konstatera att det var rökfyllt på andra våningen men kunde inte upptäcka någon brand. Rökdykare in dessa upptäckte att det brann i trossbotten. Golvet sågades upp och branden kunde bekämpas. Fläktar sattes in för att ventilerastigheten.

UNDERSÖKNINGEN

Branden orsakades av ett åsknedslag i en björk ca 25 meter från huset, intill denna björk går vattenledningen till fastigheten, blixten har följt vattenledningen och startat en glödbrand i spån i mellangolvet. Ledningarna var isolerade med papp fastsatt genom att man snurrat tunn ståltråd runt ledningen, tråden har sedan blivit så varm att branden uppstått. I och med tidig upptäckt stannade skadan vid ett 1 kvadratmeter stort hål i golvet.

SPRIDNINGSRISKER

Stor risk för spridning inom egna fastigheten.



Branden startade vid en balk som vattenrören gick igenom samt spån som isolerade.