

HÄNDELSEN

X-stad brandstation var på X-skolan för att hålla utbildning av skolklasser. De upptäckte då att de utrymningsskyltar som fanns i skolan var värmeskadade upptill vid lysrören. Kontakt togs med undertecknad för att få en kontroll på dessa skyltar.

UNDERSÖKNINGEN

Skyltarna som fanns i skolan är av märke X (identifierat märke). I dessa skyltar finns det ett litet lysrör på åtta watt som försörjer skylten med belysning. Typen av skylt benämns XX och har ett serienummer som lyder XXX. Lysröret är på åtta watt och strömstyrkan är 0,175 Ampere. Samtliga skyltar i skolan är påverkade på så vis att det finns värmeskadade i ovankant framför lysrören. Kontakt har tagits med skyltleverantören som lovar att byta ut samtliga skyltar.

SLUTSATS

Det som har hänt är att lysrören avgivit värme så att skyltarna blivit värmeskadade och missfärgats i närhet av lysröret. Enligt uppgift från tillverkaren är det en skyddshinna på de nya skyltarna som tillverkas. De skyltar som satt här har inte haft denna hinna och därför har skadorna uppkommit. Tillverkaren har lovat att byta alla skyltar på skolan som var defekta, och ersätta dem med nya skyltar som har skyddshinnan.

ERFARENHETER

Ingen brandrisk förelåg i skyltarna föranlett av det fel som fanns. Det handlar mer om en kosmetisk fråga. God policy uppvisas av företaget X som kostnadsfritt byter ut skyltarna.

ÅTGÄRDER

Skyltarna samt utredning är skickad till X-stad kommun, kommunen får ta ansvaret för att skyltarna byts på skolan. Kommunen kommer även att göra en kontroll på skyltar som inköps under samma tidsperiod för eventuella åtgärder.

