

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Stora skador vållades, principen om uppställning av husvagnar accentuerades tydligt och polisen avstod att undersöka branden.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten.

OBJEKTET

En större parkering, delvis avgränsad för uppställning av husvagnar. Fem husvagnar var uppställda med fyra i bredd och en femte bakom den längst in stående. De bildade alltså ett L.

HÄNDELSEN

Larm kom in till Rtj 01:47. En släckenheter ryckte och kompletterades tämligen omgående med en vattenresurs. Skadan var redan stor när släckstyrkan anlände varför resurserna koncentrerades till att skydda omkringstående bilar och en nästan oskadd husvagn. Alla husvagnarna innehöll gasoltuber varför släckinsatsen utfördes med stor försiktighet. Dock fungerade samtliga tuber som planerat och dess säkerhetsventiler lastade av övertrycket i tillräcklig takt.

UNDERSÖKNINGEN

Branden är anlagd under en av de två mittersta husvagnarna. Brännbart material har placerats under en av husvagnarna och sedan antänts.

SPRIDNINGSRISK

Risken för spridning till den femte husvagnen placerad i omedelbar närhet av de fyra som brann var stor.

SLUTSATSER

Då tidpunkten var sen, natten mot onsdag med få människor i rörelse i området fick branden möjlighet att växa sig stor innan upptäckt.

ERFARENHETER

Uppställning av husvagnar med mindre avstånd än fyra meter ger vid brand i en husvagn spridning till en annan. För att motverka problem med gasolanläggningen vid brand bör ståltuber användas. Aluminiumtuber har en benägenhet att rämna vid stora övertryck.