

HÄNDELSEFÖRLOPP

Räddningstjänsten larmades kl. 19.05, vid framkomst kl. 19.09 var segelbåten helt övertänd. Närliggande båts kapell hade börjat smälta av strålningsvärmen. Branden släcktes med vatten samt skum. När branden släckts, undersöktes båten och man fann en avliden person i ruffen. Polis tog över fallet och avlägsnade den avlidne under natten.

UNDERSÖKNING

Brandplatsundersökning utfördes av undertecknad samt kriminaltekniker. Känt innan undersökningen var att den avlidne hade missbruksproblem samt att ett stort antal värmeljus användes som värmekälla i båten. Som ljuskälla användes fotogenlampor (typ stormlykta). Ingen el fanns kopplad till båten. Exakt plats för primärbranden i ruffen kunde ej fastställas. Den omkomne hittades liggande på mage i ruffen med fötterna instuckna i resterna av en sovsäck.

BRANDORSAK

Går ej att fastställa med säkerhet. Den mest sannolika orsaken torde vara att värmeljuset varit placerade för nära brännbart material eller att något ljus fallit omkull och antänt inredningen. Det går ej heller att utesluta att personen själv anlagt branden.