

HÄNDELSEN

Omfattning vid framkomst

Vid ankomst klockan mötte husägarens son oss, ingen rök syntes och tvättmaskinen hade självslocknat.

Räddningstjänstens åtgärder

Branden var släckt. Räddningstjänsten skruvade av locket på maskinen för att försäkra sig om att branden var helt släckt. Därefter bars maskinen ut i det fria.

Skadeomfattning

Inga mer än att tvättmaskinen blev skadad.

Spridningsrisker

Vidare upp i övriga huset.

UNDERSÖKNING

Roger Banck i samband med insatsen.

Platsbeskrivning

En tvättstuga i källarplan på en äldre villa, byggd på 1940-talet. Villa är från början byggd som flerfamiljshus under senare år är den ombyggd till enfamiljvilla.

Primärbrand

Tvättmaskinen av märke X (identifierat märke).

Brandorsak

Elsaddar inne i maskinen som blivit skadade.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Larm om brand i villa som orsakats av en tvättmaskin. Branden startades av en kortslutning inne i en kabelhärva på toppen av maskinen. Maskinen var vid tillfället avstängd däremot var inte strömmen bruten fram till maskinen. Sonen som var ensam hemma i huset kände att det luktade brandrök. Han sprang ner i källaren och såg då rök från maskinen därefter bröts strömmen och proppen gick. Han larmade då 112. När vi kom fram hade branden självslocknat. Vi skruvade av locket på toppen och kunde då konstatera att det varit en brand i kabelhärvan därunder. Branden måste ha slocknat på grund av att stommen brutits. Varför denna brand startat kan man bara spekulera i. Men en trolig orsak kan vara att ägarna stoppat maskinen för full. Maskinen är placerad fristående på golvet. När den skall centrifugera och för mycket tvätt är ilagd då skakar maskinen rejält och det kan bidra till att elledningarna skaver mot chassit, detta kan leda till en kortslutning.