

HÄNDELSEN

Före framkomst

Granne hör en "smäll" och ser då lågor slå ut från sovrumsfönstret och larmar räddningstjänsten.

Omfattning vid framkomst

Lågor slår ut från sovrumsfönstret, hela byggnaden rökfylld, samt stark värmestrålning.

Räddningstjänstens åtgärder

Rökdykarinsats från veranda. Rökdykarna finner ägaren till fastigheten efter en kort stund, liggande framstupa på golvet i sovrummet. Därefter invändig och utvändig släckning.

Brandförlopp

Branden har startat i sovrummet och därefter spridit sig till resten av huset. RL beskriver ett mycket snabbt brandförlopp med minst två "explosioner", vita lågor och extremt lite rök. Någon förklaring till ovanstående har ej gått att finna.

Skadeomfattning

Byggnaden är att betrakta som totalskadad. Gavlar helt eller delvis raserade utåt. Dock är ett rum, vars "gabondörr" var stängd under hela brandförloppet, endast rökskadat. Taket är i stort avbränt.

Spridningsrisker

Ingen spridningsrisk till angränsande byggnader.

UNDERSÖKNING

Se polisens protokoll.

Platsbeskrivning

Friliggande enplansvilla med källare. Lättbetongväggar, valvet mellan källare och bostad i trä. Takstolar i trä och yttertak i tegel. Uppvärmning: Olja samt 4 st. element. Brandvarnare saknas.

Primärbrand

Branden har startat i sovrummet under sängen. Se bilaga.

Brandorsak

Har ej kunnat fastställas.