

HÄNDELSEN

Larm om villabrand till räddningstjänsten vid framkomsten såg man en bil som stod intill en vägg och brann, branden hade även spridit sig till fastigheten. Släckning från marken påbörjades och branden i bilen samt i köket på fastigheten slogs ner. Branden hade dock via en utvändigt trappa och takfot spridit sig till övervåningen. Hävare från grannkommun X samt tankbil från annan kommun Y begärdes till platsen.

UNDERSÖKNINGEN

Då jag i sällskap med föraren på hävaren från kommun X anlände till platsen kunde man se att en bil körts fram till husets västra gavel. Ovanför bilen hade det funnits en trappa som lett upp till ett rum på andra våningen. Branden hade via denna trappa och takfoten spridits till övre våningen, vid min ankomst brann det fortfarande på övervåningen. Brandspridning hade också skett via ett köksfönster till köket men denna brand hade snabbt slagits ner. Fick vid framkomsten även klart för mig att ett bankrån hade skett i X-by ca. 20 min efter att larmet till den aktuella branden hade gått. Verkar då som om detta skulle ha varit en avledningsmanöver, bilen som hade startat branden luktade starkt av något thinner- eller förtunningsliknande. Satte därför upp avspärningar runt fordonet för eventuell teknisk undersökning. Huset tak blev helt avbränt, övervåningen totalt utbränd, övriga utrymmen rök-, vatten- och sotskadade. Det råder ingen som helst tvekan om att brand anlagts i bilen i syfte att även huset skulle brinna.

SPRIDNINGSRISK

Överhängande risk för brandspridning till 2 närliggande uthus. Risk för rökspridning som kunnat skada människors liv / hälsa förelåg inte.