

HÄNDELSEN

Omfattning vid framkomst

Vid ankomst klockan 06:38, var villan rökfylld. Ägaren hade släckt ned det mesta av branden.

Räddningstjänstens åtgärder

Branden släcktes med pyttssprut. Därefter ventilerades villan med hjälp av fläkt.

Brandförloppet

Brandförloppet blev väldigt snabbt. En gardin som hängde ned över elsladden fattade eld vilket gjorde att branden spred sig snabbt upp i taket.

Skadeomfattning

Huset fick rökskador tak och väggen i vardagsrummet blev brandskadat.

Spridningsrisker

Till övriga huset.

UNDERSÖKNINGEN

Utfördes av Roger Banck. I undersökningen deltog även kriminaltekniker NN.

Platsbeskrivning

En villa med trästomme, klädd med enternitplattor. Villan består av en och en halv plan med källare. Villan är byggd i mitten av 1900-talet.

Primärbrand

Elsladd och gardin i vardagsrum .

Brandorsak

Överledning i elkabel från golvlampa.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Mannen som äger villan bor där tillsammans med sina två barn. Han låg och sov när han väcktes av att brandvarnaren startade. Han förstod inte direkt att det var brandvarnaren som tjöt. Men när han tittade ut i köket såg han att det kom rök i taket. Röken kom från vardagsrummet. Han sprang upp och ut i vardagsrummet för att kolla vad som hänt. Han såg då att det brann i gardinen och väggen vidare upp mot taket. Mannen fann sig snabbt, sprang ut i köket tog fram en kastrull, fyllde den med vatten, sprang därefter tillbaka till vardagsrummet och slängde vattnet mot branden. Som då slocknade. När räddningstjänsten kom till platsen behövde de bara göra en säkring med pyttsspruta de gjorde också en uppbrytning av väggen för att försäkra sig om att branden inte gått vidare inåt. Tack vare brandvarnaren och mannens rådiga insats räddades huset från större brandskador och framförallt räddades han och barnen från att bli innebrända.