


Dimmers vilka varit i bruk mellan 1-2 år, de finns i minst två olika fabrikat, och förekommer på cirka 200 platser på sjukhuset X. 3 av de aktuella dimrarna är av märke X (identifierat märke), det andra av fabrikat Y. Elsäkerhetsansvarig på sjukhuset X sänder nu de dimmers som bränt till leverantören. Det är ju av yttersta vikt att fabrikanten/leverantören utreder varför de börjat överhettats och brinna. En rapport över resultatet på denna undersökning kommer att tillställas Räddningstjänsten. Tillbudet föregås av en rätt så frän lukt från de överhettade och brända komponenterna. Vi avvaktar tills vidare resultatet av den undersökning som leverantören av elkomponenterna kommer fram till. Under tiden får vi vara extra observanta på dessa reglage.



*En av de fyra dimmers som brunnit , eller varit på väg att antändas, denna satt i en sal på barnavdelningen.*