

Byggnaden ingår i en nybyggnation av skolpaviljonger på X-gatan. Enligt byggnadsarbetarna hade arbetsplatsen tidigare varit föremål för en hel del skadegörelse och stölder. När räddningsstyrkan anländer, klockan 19.44, möts man av en uppbruten entrédörr och en kraftigt rökfylld lokal. Byggnadsmaterial hade antänts i fastighetens största lokal, och för att möjliggöra en effektiv rökventilation måste räddningspersonalen slå sönder ett par glasrutor. Det fanns gott om brännbart material i de olika lokalerna, bl a kartonger med en hel del plastdetaljer. En brandanläggning där hade fått betydligt allvarigare konsekvenser, speciellt med tanke på att nybygget saknade både brand- och inbrottslarm. Med tanke på byggnadsarbetarnas berättelse, om inbrott och åverkan på fastigheterna, borde väl någon form av larm ha installerats på byggarbetsplatsen. Stölder och vandalisering är oftast föregångare till en än värre förstörelse, och där brukar brandanläggelse utgöra en tragisk kulmen. Det finns ju idag möjligheter att med hjälp av tekniken skydda byggnader, både under nyuppförande och vid större renoveringar, jag tänker då på portabla och trådlösa larm vilka behändigt kan flyttas efter behov.