

INLEDANDE BESKRIVNING

Innehavaren av villan upptäcker branden genom att hon hör två kraftiga smällar som pisksnärtar från köket. När hon kommer dit ser hon lågor och kraftig rök från maskinen. Innehavaren gjorde försök att släcka men lyckades inte. Därefter sprang hon till grannen som larmade via 112 samt med hjälp av en matta dämpade ner branden. När vi kom fram var branden släckt och det fanns rök kvar i huset. Skadorna i köket begränsades till maskinen och kanten på bänkskivan som blev brandskadade samt mindre rök och sotskador i övriga delar av huset.

Vid undersökningen kan man konstatera att branden är koncentrerad till programverket och både insidan och undersidan är helt opåverkad. Maskinen som är cirka 10 år har krånglat i brytaren till luckan. Vid några tillfällen har maskinen inte stoppat då man öppnat luckan under pågående program.

HÄNDELSEN

Omfattning vid ankomst

Branden är släckt och brandrök står kvar i huset.

Räddningstjänstens åtgärder

Brandgasventilation med hjälp av fläkt genom befintliga fönster samt utbärning av maskinen som brunnit.

Brandförlopp

Branden har börjat i programverket och var vid upptäckten utvecklad till lågor.

SKADEOMFATTNING

Totalskada på maskinen, mindre brandskador på bänkskivan och rök samt sotskador i köket.

SPRIDNINGSRISKER

Risk för spridning av brand och rök till övriga delar av huset förelåg. Fara för människors liv och hälsa förelåg.

UNDERSÖKNINGEN

Platsbeskrivning

Huset är en tvåplans villa med köket på andra planet.

Primärbrand

I diskmaskinen placerad i köket.

Brandorsak

Tekniskt fel.

SAMMANFATTNING OCH ERFARENHETER

Sammanfattningsvis kan man återigen konstatera att tack vare innehavarens närvaro kunde skadan begränsas till ett minimum. Den snabba upptäckten och det rådiga ingripandet av både innehavaren och hennes granne gjorde att branden inte hann utveckla sig till övriga delar av huset. Detta trots att inte brandvarnaren larmade.



*Maskinens utsida med det
brända programverket i
överkant.*