

Vid räddningsstyrkans ankomst, klockan 15.08, möttes man av en rökfylld restauranglokal. Branden lokaliserades snabbt till utrymme ovanför kökets undertak. En mängd el-ledningar löpte i mellanutrymmet, träbjälkar var rejält kolade, och en smält transformator som fanns i det mest skadade området.

Genomkolningen av träbjälkarna tydde på ett mycket långsamt brandförlopp, säkerligen under ett flertal timmar har glödbranden ätit sig in i virket. Ingen i restaurangen har under denna tid varseblivit vad som pågick i takutrymmet, något som däremot hyresgästerna ovanför kände av.

Enligt innehavaren hade en bekant till denne utfört en del av installationen. Det är ju alltid lätt att dra till med en elektrisk orsak, men här verkar det dock inte vara en högoddsare. Den brandskadade transformatorn, samt det lång- samma brandförloppet indikerar på någon form av el-brand.

Skadorna inskränkte sig till branden i kökstaket, i övrigt klarade sig restaurangen från rök- och sotskador. Vid min brandplatsundersökning påföljande dag pågick verksamheten som vanligt.

Enda synliga skadorna efter branden var ett mindre hål i restaurangtaket, vilket frilades av räddningstjänsten för en ren kontroll.



*En rejäl härva av el-ledningar som löpte kors och tvärs i utrymmet.*