

Brandstart i ytterväggen på ena gaveln av garagelängan, vilken innehöll 10 garageutrymmen. Det brandskadade utrymmet var fyllt med en massa prylar, här stod dock inget fordon.

Vid räddningsstyrkans ankomst, klockan 00.27, möttes man av en kraftig rökutveckling och man befarade att branden skulle sprida sig till de angränsande garageutrymmena. Man begärde medelbart förstärkning samt beordrade dit en restvärdesledare. De olika garageutrymmena var separerade medelst spånskiveväggar. Branden var snabbt under kontroll, och rapporterades som släckt efter en dryg minuts insats.

Brandorsaken? Allt talade för att branden startat i garageväggens ytterpanel, men hur och varför?

Vid den aktuella primärbrandplatsen har det på väggen suttit en plastpapperskorg. Den intilliggande garagelängans gavelvägg pryddes också av denna lilla "tåndburk". För "tåndburk" är jag rätt så övertygad om att plastpapperskorgen har varit. Den behöver inte nödvändigtvis vara uppsätligt påtänd, en kastad fimp kan också ha startat en brand i papperskorgen. Men oavsett, de uppsatta plastpapperskorgarna bör tas bort, i allra sämsta fall kan de vara "stubinträden" till en brand där hela garagelängan stryker med!

Hur gick det då för bilen i granngaraget? Som synes lyckades man hejda branden i grevens tid. Jag såg inga utvändiga skador på fordonet, möjligen hade brandgaser trängt in bilkupén.

Till ett ovanliggande garage, mitt emot det brunna utrymmet, trängde också en hel del brandgaser in. Hur stora skadorna blev här har jag ingen uppfattning, garaget var låst vid tidpunkten för brandplatsundersökningen.

Stundtals räcker det med mycket små åtgärder för att förebygga en brand, men det gäller också att ha fantasi nog, eller snarare kunskap, för att utvärdera potentiella riskfaktorer!