

Brand i ytterfasaden på den nyrenoverade fastigheten, tidigare ett höns hus. När räddningsstyrkan anländer, klockan 17.37, brinner det i ytterväggen under ett fönster. Ägarna till fastigheten, vilka bor i en villa på samma gård, har gjort egna fruktlösa släckförsök. Efter det att väggavsnittet frilagts är branden under kontroll. Branden är ytterst nära att sprida sig in i den nyrenoverade kontorslokalen. På ytterväggen, direkt under fönstret, hänger det en blomkruka modell större vars innehåll är svårt bränt. På väggen, vid primärbrandplatsen, under fönstret satt "blomkrukan" i vilken kvinnan fimpade sin cigarrett cirka två timmar innan branden upptäcktes.

I den nyuppförda väggen hade, någon dag innan, en elledning monterats. Elinstallationer uppvisar dock sekundärskador och uppenbarligen inte startat branden.

Branden var ytterligt nära att ta ett kraftigare grepp om byggnaden.

Kvinnan i familjen uppger att hon fimpade sin cigarrett i blomkrukan, cirka två timmar innan hon upptäckte branden. Hon försökte själv att släcka men elden hade redan fått ett ordentligt fäste i väggen, det återstod bara att kalla på räddningstjänsten. Allt talar således för att det är fimpen, vilken hon tryckte djupt ner i det torra krukinnehållet, som är brandstiftare.

Förutom den tidigare nämnda elinstallationen fanns det inga andra "normala" brandstiftare i omedelbar närhet. Jag fann dock inget som talade för att elinstallationen hade med brandens uppkomst att göra.