

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i byggnad med stort kulturellt värde.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Christer Onegård, brandinspektör.

## **BESKRIVNING AV BYGGNADEN**

Byggnaden består av kontor och konferensrum samt verksamheten X och verksamheten Y som har ett personantal på 1800 personer. I markplan finns en restaurang för 200 gäster. Byggnaden är uppförd 1923 och har en tornkonstruktion med utsiktsplats för besökare.

## **BESKRIVNING AV AKTUELL LOKAL**

Tornet är drygt 100 meter högt och har en utsiktsplattform högst upp. Golvet (tak) är av trä som är beklätt med kopparplåt. Ovanpå plåten ligger en trätrall. Allmänheten har tillträde och man släpper upp 30 personer åt gången. Rökning är förbjuden.

## **BESKRIVNING AV HÄNDELSEN**

En värdinna i stadshuset ser rök från tornet och larmar vaktbolaget och brandförsvaret. Vakten springer upp i tornet och tömmer en pulversläckare som dämpar branden. Personal från brandstation X släcker med pyttsspruta.

## **UNDERSÖKNINGEN**

I samband med insatsen blir jag kallad till platsen. Jag kan då konstatera att med största sannolikhet har branden uppstått på grund av cigarettökning. När jag lyfter på trallen hittar jag ett tjugotal fimpar. Branden har startat i en del skräp och pallningsvirke som ligger under trallen.

## **SPRIDNINGSRISK**

Risk för brandspridning är stor till övriga tornet med tanke på konstruktion av pelarverk. Pelarna är av trä överdragen med kopparplåt.

## **ERFARENHETER ÅTGÄRDER**

Städning under trallgolv är mycket viktig ur brandsynpunkt.

Tydlig skyltning om rökförbud uppe på plattformen.

Personal från stadshuset närvarar vid visningarna av tornet.

Förse tornet med sprinkler.