

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Misstanke om brandanläggelse.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten i X-stad.

OBJEKTET

Objektet är en enplansbyggnad innehållande varierande verksamhet, i den norra änden representerat av en restaurang på ca 300 m². Restauranginredningen är normal för verksamheten.

HÄNDELSEN

Enl innehavaren så har han larmat på och låst inrättningen tidigt på kvällen. Då har inget onormalt registrerats. Ingen annan än innehavaren har tillgång till kod eller nyckel. Vid 23:08 får Rtj larm om kraftig brand i restaurangen. Vid framkomst konstateras lågor genom en lanternin på byggnadens tak, ett sönderslaget fönster på byggnadens norra sida med full brand innanför samt ytterligare en brandhärd inne i lokalen som även den bekämpades från det sönderslagna fönstret. Vaktbolaget öppnar bakhurten till lokalen och rökdykare kan gå in. Man konstaterar tre huvudsakliga brandhärder och gör sin insats enl standardrutin.

UNDERSÖKNING

I baren i lokalens östra del har det brunnit kraftigt. Barnden förefaller ha startat under bänkskivan i en lådhurts. I lådan fanns en strålkastarlampa ansluten till kablar. På golvet utanför hurtsen återfanns resterna av en timer. Om dessa varit sammankopplade och inkopplade får polisens tekniker svara på. I lokalens västra del under ett i lokalen byggt tegelbeklätt tak fanns ytterligare en brandhärd. Den kan svårligen ha uppstått på annat sätt än genom anläggelse. Någon tändanledning hittades inte. Innanför det sönderslagna fönstret på lokalens norra fasad fanns ännu en brandhärd åstadkommen från lokalens utsida. Brandprover är tagna, strålkastaren och timern tillvaratagna och insända till SKL via polisen.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till angränsande verksamheter i samma byggnad var uppenbar.

SLUTSATSER

Branden är anlagd. Anläggaren har haft tillgång till nyckel och kod till inbrottslarmet alternativt har tidsfördröjda antändningsanordningar använts.