

När räddningsstyrkan anlände, klockan 05.13, brann det kraftigt i utrymmet. Två yngre män uppehöll sig i anslutning till brandplatsen, den ene av dem hade bränt sig på armen och avfördes med ambulans till sjukhus. Ett elskåp som försörjde fastigheten med elektricitet hade smält ner av värmen. Branden trängde igenom väggen och in till källarförråden, där träreglar antändes. I buskarna utanför cykelrummet påträffades en bensindunk, nästan tömd på sitt innehåll. Brandgaserna spred sig även till trapphuset, där dock lägenheterna klarade sig från brandsmita. De två ynglingarna hade uppehållit sig i cykelrummet vid brandutbrottet, frågan är vad de sysslade med? Bensindunken på utsidan tyder på att det har hanterats bensin i rummet, och att det är brännbar vätska som deltagit i branden står utom alla tvivel. Har de tankat mopeden, eller har de helt enkelt hållit ut bensinen i utrymmet och sedan tänt på? Mitt tips är att de har slagit ut vätskan och sedan tänt, brandskadan i rummet talar för detta. Brandresterna på utsidan kan knappast förklara den intensiva branden inne i cykelrummet, här har brännbar vätska deltagit. Risken för en fullt utbruten källarbrand var överhängande. De båda ynglingarna, varav en är bosatt i fastigheten, kommer att förhöras av polisen. Mopeden tillhörde också den som bodde i huset. Förutom en viss rökspridning klarade sig trapphuset från sotskador. Strömmen slogs dock ut och ett el-aggregat fick sättas in för att förse fastigheten med elektricitet. Summering: Brand- och rökspridning till källare var ett faktum, rökspridning till trapphus likaså. Risk för brand- och rökspridning till annan brandcell, ovanliggande lägenhet, bedöms ha förelegat.