

Automatiska brandlarmet inkom klockan 17.41 och när räddningsstyrkan anlände, klockan 17.47, slog lågorna ut genom fönstren från personalrummet på skolans baksida. Fullt utbruten brand i personalrummet, där bl.a. ett par soffor hade antänts. Enligt larmföretagets personal reagerade inbrotts- och brandlarmet med bara några sekunders mellanrum. Sannolikt har gärningsmännen krossat ett fönster till personalutrymmet, och sedan tagit sig in och anlagt branden. En mindre brand i en anslagstavla i samma utrymme tyder på detta. Att i sådana fall inte inbrottslarmet reagerar betydligt tidigare än brandlarmet kan kanske förklaras av att rörelsedetektorns synfält begränsas av en hyllvägg. När fönstret krossades har detektorn inte registrerat förövarna. Dessa kan ha anlagt branden utifrån, men branden i anslagstavlan talar för att gärningsmännen har tagit sig in i lokalen. Papperet på anslagstavlan hänger flera meter från primärbranden vid fönstret, det har inte antänts av strålningsvärmen. Om nu inte papperet har antänts vid ett tidigare tillfälle, men varför hänger det i så fall kvar på tavlan?

Det är inte första gången som skolan drabbas av brandanläggelse, under förra året brann det vid ett par olika tillfällen. En brand anlades då i anslutning till skolköket vid lastbryggan, åter en anlades i en container på skolgården. Här skulle man behöva vidtaga extraordinära åtgärder; Ökad belysning intill skolfasaden, speciellt dess baksida. Förstärkta fönster, även här med förtur på byggnadens baksida. En allmän översyn av det befintliga brandskyddet, inte minst med tanke på den uppsatta och för rörelsedetektorn skymmande väggen.