

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i villa.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Roland Sandén, brandförsvaret.

## **OBJEKTET**

Villa i två plan med en större veranda. Reveterad trähus.

## **AKTUELL LOKAL**

Brand utomhus och in i källarlokal/garage.

## **HÄNDELSEN**

Branden har startat utomhus under en träveranda och sedan sprit sig in genom källarfönster och till källare/garaget.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Larm inkommer kl. 04:50 till brandförsvaret om brand i villa. Vid framkomsten brinner det under en veranda vid husfasaden mot en garageport som leder till källarplanet. Det brinner i ett antal lastpallar och i karmar till garageporten och källarfönster. Branden har spritt sig genom fönster som har brutit av branden in till källaren och även spridit rök in till hela villan. Branden in i källaren är begränsad och med liten omfattning.

## **SPRIDNINGSRISK**

Spridningsrisk har förelegat till hela villan om släckinsats uteblivit.

## **SLUTSATSER**

Första intrycket är att branden har varit anlagd, då ingen har varit hemma när branden uppstått, och ingen naturlig förklaring till att brand uppstått. Men när jag senare på dagen träffade innehavaren och frågade vad som funnits under verandan så berättade han att det stått en plasttunna för soppor och några lastpallar bredvid plasttunnan . Och det framkom att han dagar före hade tömt pelletsaska från eldstaden/pannan i soptunnan och det troligen enbart gått ca 3-4 timmar från att elden var släckt i eldstaden!

## **ERFARENHETER**

Glöd kan mycket väl under gynnsamma fall vara aktivt under lång tid. Tidigare erfarenheter visar även på detta.

## **FÖRSLAG**

Placering av soptunna bör inte vara under en veranda, eller nära fasad. Ej heller tömma eldstaden på aska utan att förvissa sig om att glöden är helt släckt. Eller placera askan på ett trygg plats som inte kan sprida brand.

## **ÅTGÄRDER**

Information/utbildning.

