

Bilen var helt övertänd när räddningspersonalen kom till platsen. Kupén är helt utbränd, utan tvekan är bilbranden anlagd. Detta faktum stöds också av att flera fönsterrutor, 6-7 stycken, hade krossats på butikslokalen. Byggnaden intill den brinnande bilen hade värmepåverkats, dock utan några synliga skador. Enligt räddningsledaren förelåg det risk för brandspridning till närliggande byggnad. Till dags datum, den xx-xx-xx klockan 07.00, har det inträffat 72 bilbränder. Flera av dessa har omotiverat börjat brinna efter många timmars parkering, enligt min uppfattning en rejäl ökning av denna typ av bilbränder. Polisen misstänker att flera av dessa brunna fordon har använts vid andra brott, varför gärningsmännen vill ta bort alla personliga spår i fordonet. På den intilliggande butikens lastkaj fanns det gott om brännbart material. Med tanke på den anlagda bilbranden, bara några meter från lastkajen, torde det vara rekommenderbart att rensa denna från plastbackar och kartonger nattetid.