

Fastigheten hade stått obebodd under en längre tid. Enligt uppgift pågick en renovering, bl.a hade nya takpannor lagts på taket. När räddningstjänsten anlände till platsen, klockan 04.54, var villan i stort sett övertänd. Branden var som intensivast vid ena gaveln mot skogssidan. På grund av den intensiva hettan och rasrisken kunde det inte bli tal om någon invändig släckinsats. Då det var ca 600 meter till närmaste brandpost begärdes förstärkning med två tankbilar. Trots en intensiv räddningsinsats blev fastighetens skador totala, det lär knappast bli tal om en renovering. Branden har startat vid entrén på villans baksida, mycket talar för att det är mer än en primärhård. Någon "normal" brandorsak gick inte att urskilja i det svårt brandskadade huset. Trots en något diffus adressangivelse var det inga problem för utryckningen att hitta brandplatsen, den övertända villan verkade som en fyrbåk för den utlarmade styrkan. Långt in på förmiddagen pågick eftersläckningen av trähuset, enligt insatsrapporten gick det åt ca 10 000 liter vatten under detta pass. Trots detta krävde brandruinerna ytterligare insatser, både under samma dags eftermiddag som nästkommande dag, då rök det från bjälklaget. Först på förmiddagen dagen efter avslutades räddningstjänsten sin insats. Snacka om en seg träkåk! Enligt min uppfattning talar det mesta för att branden är anlagd!