

När räddningspersonalen från anlände, klockan 20.08, möts man av en fullt utbruten brand i verkstadslokalen. Branden har fått ett rejält fäste i en personbil samt i lokalens inventarier. Inne i lokalen fanns det gasflaskor kvar, varför en omedelbar vattenbegjutning av dessa föregick rökdykarinsatsen. Under det att gasflaskorna bärgades rämnade bilens bensintank, och den utrunna bensinen antändes momentant. Därefter skumfylldes verkstaden, varvid branden släcktes. Genom räddningsinsatsen begränsades brandskadorna till den aktuella lokalen, där verkstad, kontor och lunchrum ingick. Under svetsningen antändes bilen. Lokalen blev totalskadad men dessbättre värmsprängdes aldrig någon av gasflaskorna. Utanför verkstadslokalen låg en använd pulversläckare, vilket tyder på att reparatören gjort ett släckförsök. Flera företag är inhysta i industribyggnaden, men endast den närmaste grannen har åsamkats en del rök- och sotskador. Räddningspersonalen har gjort en mycket fin insats. Med endast smärre sekundärskador på de närliggande lokalerna. En brand som kunde fått betydligt allvarigare konsekvenser. De intilliggande företagen drabbades inte av några direkta brandskador. En brand orsakad av svetsning, vad säger försäkringsbolagen? Vad säger polisutredningen, renderar den möjligen ett straffansvar?



*Genombränning.*



*Rök och sot genom ventiler.*