

När räddningsstyrkan anländer är fastigheten helt rökfylld och en kraftig brand i köket. Elden är koncentrerad till spisregionen, fläktkåpan och taket. De boende har själva tagit sig ut ur fastigheten. Rökdykarna har ganska omgående slagit ner branden, varpå huset rökventileras och taksektionen ovanför brandhärden frilägges. Rökdykarna noterar att en av spisens plattor står inkopplad i maxläge, 6:an, på plattan står också en vattenfylld gryta. Rökdykarna konstaterar att en av spisplattorna står påslagen. Fastighetsägaren berättar för räddningspersonalen att spisfläkten har krånglat, den har varit svår att stänga av. Det verkar heller inte sannolikt att den påslagna spisplattan, på vilken också den vattenfyllda kastrullen stod, skulle ha orsakat branden. De boende uppgav att de satt i vardagsrummet och åt när de hörde en distinkt smäll från köket. När ägaren kom ut i köket brann det med öppna lågor i köksfläkt och ovanliggande skåp. Han gjorde ett försök att kväva branden med hjälp av handdukar, men tvingades ge upp och istället snabbt lämna huset. Dessvärre kunde jag inte företa någon närmare granskning av brandstället, ägarna var inte anträffbara på måndagen. Enligt den beskrivning som lämnas i insatsrapporten så talar mycket för att branden har startat i den aktuella köksfläkten. Den påslagna plattan är knappast boven i dramat, i så fall borde det inte ha funnits något vatten kvar i kastrullen. Fläkten hade ju innan branden mankerat varför brandorsaken sannolikt är att finna i denna. Med tanke på det hastiga och kraftiga brandförloppet har trots allt brandskadorna blivit hanterbara. Räddningsstyrkan har gjort en mycket fin insats, risken för brandspridning till fastigheten förelåg. Viss mängd brandgaser trängde också in till grannbostaden, varför man tvangs bryta sig in här för ventilation, och för att med värmekameran kontrollera att ingen spridning skett.