

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

"Misstänkt" brandanläggelse.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten.

OBJEKTET

Restaurangen är inrymd i en stor industribyggnad som även inrymmer annan verksamhet. I markplan finns restaurang och i källaren ett diskotek. Framför entrén finns en möblerad uteplats.

HÄNDELSEN

Lokalens inbrottslarm löste ut 03:42 och väktare anlände sex minuter senare. I samma minut löste lokalens automatlarm ut och Rtj var på plats sju minuter senare. Väl på plats konstaterades att branden i huvudsak var släckt. Väktaren hade släckt några småbränder utomhus med en pulversläckare. Det småbrinner på några platser inne i lokalen men de är lättsläckta.

UNDERSÖKNINGEN

En glasdörr var krossad, bensin uthäld och antänd allt under mkt kort tid. Bensinen hälldes företrädesvis på parkettgolvet där den kunde brinna upp utan att ställa till någon större skada. Inget tvivel råder om att branden var anlagd och hur det hela gått till. Däremot finns inga indikationer på vem och vilket motiv som ligger bakom dådet. En av restaurangens delägare visade sig för övrigt vara den gode brandingenjören NN. Med tanke på hur uselt anläggelsen utförts så kan vi troligen med bibehållet anseende avföra honom från de misstänkta lista.

SPRIDNINGSRISK

Viss risk fanns för att branden tagit sig på allvar och sedan spridit sig till intilliggande verksamheter. Anläggarna hade troligen som syfte att få till en större brand varför det hela måste betraktas som mordbrand.

SLUTSATSER

Branden är anlagd av för verksamheten typiska amatörer.

ERFARENHETER

Bra material i golv, väggar, tak och inredning motverkar brandspridning.

