

HÄNDELSEN

Fastighetsägaren kände röklukt och larmade räddningstjänsten. Vid framkomst klockan 21:56:44 upptäcktes två brandhärddar i en uthuslänga. Branden släcktes ner snabbt. Fastighetsägaren övertog bevakningen.

UNDERSÖKNINGEN

Brand har anlagt med hjälp av brandfarlig vätska dels i det sydvästra hörnet av byggnaden dels från löftet i det sydöstra hörnet, från löftet har någon form av vätska hållts på innerväggen och antänts. I det sydvästra hörnet har tändningen skett utifrån. Vid undersökningen hittades en tom bensindunk inne i byggnaden vid det sydvästra hörnet, i närheten av denna brandhård finns också en tank för eldningsolja. Ingen el fanns till byggnaden. Finns heller ingen annan naturlig orsak till varför branden skulle ha startat på två olika ställen därför blir slutsatsen att branden anlagts med uppsåt.

SPRIDNINGSRISK

Om branden ej släckts så som gjordes bedöms att risk för spridning till intilliggande byggnader finns, samt att om detta inträffat finns stor risk för rökspridning som allvarligt kunnat skada människors liv/hälsa förelegat.