

HÄNDELSEN

Larm till räddningstjänsten om rökutveckling i lägenhet på andra våningen i ett fyrvånings flerbostadshus. Vid framkomsten klockan 23:26:16 skickades en rökdykargrupp in i fastigheten med pulversläckare för en eventuell första insats. Vid inträngningen i lägenheten brann det med öppen låga i nedre delen av kyl / frysskåpet samt lågor som slog upp på baksidan av skåpet, branden släcktes snabbt med pulver och lägenheten ventilerades. Insatsen avslutades 00:26:11. Restvärdesledare hade varit på platsen. Lägenhetsinnehavaren transporterades till en släkting över natten.

UNDERSÖKNINGEN

Lägenheten är belägen på andra våningen i ett fyrvånings flerfamiljshus. Branden har startat i ett kyl / frysskåp av märke X (identifierat märke) produktnummer xxx, serienummer xxxx. Detta skåp installerades i lägenheten 1989. Skåpet transporterades till räddningstjänsten, vid undersökningen av detta konstaterades att branden startade ett startrelä till frysdelen, startreläet var av märke Y (identifierat märke). Lägenheten är kraftigt sot- och rökskadad, det kan inte uteslutas att damm under och bakom skåpet hjälpte till att orsaka flammande brand.

SPRIDNINGSRISKER

Risk för brandspridning till ovanliggande lägenheter via fönster, samt risk för rökspridning via fönster och trapphus. Brandventilation i trapphuset fungerade ej.