

## **HÄNDELSEN**

Vid räddningstjänstens framkomst klockan 03:13:06 var villan helt övertänd, ingen rökdykning skedde endast utvändig släckning. Första insats blev att skydda intilliggande fastigheter från brandspridning. Två bilar som fanns i närheten av den brinnande byggnaden värmeskadades. Räddningstjänsten avslutades klockan 05:30:10 då bevakning tog vid.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Vid min ankomst till brandplatsen påträffade jag en helt urbränd villa invändigt. Vid samtal med ett par grannar framkom att hyresgästen i villan inte varit där på 14 dagar. Han var anställd av en firma utomlands. Fastigheten var invändigt helt utbränd, innertak, trappor, innerväggar allt var borta. På husets norra sida där entrédörren varit belägen syns ett kraftigt brand-v med basen till höger om dörröppningen. Min teori är att någon berett sig tillträde till fastigheten, och sedan anigt eld på altangolvet utanför entrédörren, denna har ställts på glänt. Branden har därvid sökt sig upp till övervåningen, därav den snabba brandspridningen till hela fastigheten. Larm om branden kom från en person som av en tillfällighet tittade ut genom ett fönster vid ett toalettbesök.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Mycket stor risk för brandspridning till intilliggande fastigheter, om detta inträffat finns risk för rökspridning som kunnat skada människors liv / hälsa.