

HÄNDELSEN

Vid räddningstjänstens framkomst till platsen klockan 17:16:28 vällde tjock, kraftig rök ut från generatorhallen i kraftstationen. Rökdykare sändes in men kunde inte hitta någon öppen eld. Beslutet blev vid detta tillfälle att om möjligt ventileras ut röken för att kunna fastställa vad som hänt,

UNDERSÖKNINGEN

Efter ventileringen kunde man se värmeskador på generatorm i rummet. Smörjningen av denna tycks inte ha fungerat utan man har fått varmgång i geeratom. Detta har i sin tur medverkat till att en del absorberande länsor som placerats vid generatorm också fattat eld på grund av uppkommen värme. Dessa hade dock brunnit ut vid räddningstjänstens ankomst och orsakat röken. Värmeskador och smält lindning i själva generatorm i övrigt små rökskador i generatorhallen. Reparatorer från kraftbolaget kallades till platsen för reparationer. Automatiskt brandlarm var ej installerat på platsen, larmet kom från en förbipasserande.