

X-skolan utsatt för en anlagd brand via ett krossat fönster, söndagen den xx-xx-xx klockan 00.45.

Automatlarm inkom från byggnad X, skolsal X, sektion 18 rökd.05. Tack vare larmet kunde platsen lokaliseras, det krossade fönstret låg dolt bakom ett kraftigt buskage, och den antända gardinen hade självslocknat. Händelsen är helt identisk med tidigare bränder på skolan. När jag tittar på bilder från en av dessa tidigare bränder ser det ut som om det handlar om en fotokopiering.

Den yy-yy-yy inträffade "den kopierade" branden, med samma inslag; döljande buskage, krossad fönsterruta samt antänd gardin. Även då reagerade det välsignade brandlarmet.

Åter till den senaste branden. Att det självslocknade är knappast gärningsmännens förtjänst! På samma byggnad syntes ett annat krossat fönster, sannolikt ett försök till motsvarande brandanläggelse. Under brandplatsundersökningen träffade vi både glasmästare och en skolanställd, de hade fullt upp. Fönsterrutor krossas på löpande band, och vissa glasrutor förses med ett speciellt plastskydd. Dessa plastskydd utsätts oftast för åverkan med hjälp av cigaretterändare, vilka riktas som en svetslåga mot plasten. En mycket kostsam vandalisering då dessa fönsterskydd är ytterst dyra. Vi såg några exempel på Y-skolan. Fula brännmärken och nerklottrade plastrutor är definitivt ingen vacker syn.

Hur skall man få stopp på eländet? Måste buskage och träd undanröjas från byggnaderna? Området TV-övervakas? Knappast några tilltalade åtgärder, men det är sådana förslag till åtgärder som börjar bli mera vanliga på flera platser i kommunen.