

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Misstanke om att heta arbeten orsakat branden.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten.

OBJEKTET

Objektet är en ladugårdsbyggnad i två plan varav det undre är djurstall utförd i betong (som för tillfället inte används för ändamålet) och det övre höskulle utförd i trä. Byggnaden är ca 25 meter lång och 10 meter bred.

HÄNDELSEN

En brand bröt ut vid 17-tiden aktuell dag. Innehavaren, som då bedrev ombyggnadsarbete med hjälp av en vinkelslip, varslades av personer som promenerat i området. De larmade också räddningstjänsten medan innehavaren försökte släcka branden med en handbrandsläckare av skumtyp genom en liten taklucka i ladugårdstaket. Detta misslyckades kapitalt då branden redan var omfattande. I princip brann hela höskullen. När räddningstjänsten anlände nio minuter efter larm valde de att koncentrera sina resurser på att rädda intilliggande byggnader. Den närmaste ligger ca fem meter från brandbyggnaden. Detta upplägg lyckades. Ingen brandspridning uppstod.

UNDERSÖKNINGEN

Då branden varit omfattande på övre planet återstod endast delar av överbyggnaden. Trots det kan två hypoteser skönjas. Den ena bygger på att heta arbeten trots innehavarens bedyranden orsakat branden. Den andra att ett elfel kan finnas. Ett problem för mig har varit att polisens avspärning hävdades tidigt varför jag fick väldigt lite tid på mig innan rivningsarbetet tog vid. Jag har dock viss fotodokumentation som kan tyda på att ett elfel är orsaken. Detta kan tyvärr inte bekräftas via undersökningen.

SPRIDNINGSRISK

Stor spridningsrisk till omkringliggande byggnader förelåg dock inte till annans egendom.

SLUTSATSER

Ladugårdsbränder är mkt svåra att utreda. Byggnaderna har ofta inbyggda brister som svårigen upptäcks förrän brand utbryter och då brinner bevisen upp.