

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i servicelägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kjell Wahling, brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Söndag den xx-xx-xx kl. 09.54 inkom larm om brand i lägenhet.

Personalen hade sprungit upp till lägenheten för att rädda liv och

försöka släcka. Den boende räddades ut i korridoren och branden

släcktes med en handbrandsläckare. Vid brandförsvarets ankomst var

lägenheten rökfylld. Rökdykare gick in och vädrade ut röken.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Byggnaden utgörs av en byggnad i fem våningar, och inrymmer

servicelägenheter. Brandgasventilation av de mörka trapphusen skulle

kunna manövreras från entrén. Servicehuset hade brandlarm i aktuell

del med larmfördröjning och larmorganisation

BRANDFÖRLOPPET

Branden var begränsad till en stol och papperskorg. Personal på

platsen hade släckt branden och räddat ut den boende. Vid

brandförsvarets ankomst visade det sig att brand hade uppstått i en

papperskorg och en stol i samband med rökning, med brand och

rökutveckling som följd. En lättare röklukt kunde konstateras i

ovanförliggande våningsplan men medförde inga problem.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen påbörjades redan under pågående räddningsinsats,

och fortsatte dagen efter. Vittnen kunde höras på platsen, och

byggnaden fotodokumenterades.

BRANDSPRIDNING

Risk för spridning av branden förelåg inte på grund av rådande

brandbelastning och brandens ringa omfattning.

SLUTSATS

Det automatiska brandlarm med rökdetektor på rummet har gett ett

tidigt larm. Personalen gjorde här en snabb insats och räddade liv. En

vårdanläggning som denna borde vara försedd med automatisk

vattensprinkler. Ytterligare ett exempel på vilken stor betydelse det

automatiska brandlarmet kan ha just vid äldreboende samt en väl

utbildad personal.