

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Misstanke om allmänfarlig vårdslöshet.

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell brandutredare vid räddningstjänsten.

## OBJEKTET

Objektet är en tämligen stor 1600-talskyrka huvudsakligen uppförd i sten. Dock finns tillräckligt med brännbart material i byggnaden för att en totalskada p g a brand kan uppstå.

## HÄNDELSEN

Under en kvällsmässa den xx-xx-xx tändes en adventsljusstake placerad på räcket till kyrkans predikstol. Den används normalt inte pga att den inte är obrännbar. Nu tändes den trots allt och den vikarierande kyrkvaktmästaren glömde helt enkelt att släcka den innan kyrkan bomrades igen efter mässan. De brinnande ljusen antände så småningom den i ljusstaken placerade vitmossan samt ljushållarnas träunderrede! Värmeutvecklingen i ljusstaken blev tillräcklig för att underlaget, predikstolens träräcke, började glöda. En rökdetektor kopplad till kyrkans automatlarm reagerade och Rätj larmades. Den lilla branden var av allt att döma lättsläckt men ett par decimeter höga lågor syntes i anslutning till ljusstaken när brandmännen kom in i kyrkan. Trots det användes en pulversläckare för att få bukt med branden!

## UNDERSÖKNINGEN

Ingenting tyder på att förloppet kan ha varit annorlunda än det beskrivna.

## SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisken var uppenbar bortsett från att branden troligen självslocknat efter en tid.

## SLUTSATSER

Den mänskliga faktorn kan spela oss spratt.

## ERFARENHETER

Stenhårda rutiner kan rädda många situationer men knappast alla. Därför kan ett väl fungerande automatlarm göra susen.



*Liten skada uppstod, ett 5 mm djupt brännmärke.*