

## **HÄNDELSEN**

Då fastighetsägaren kom hem vid 22:30 tiden märkte han att smältvatten rann från yttertaket, när ytterdörren öppnades såg han att det brann i toppen av trappan till övervåningen. Gjorde eget släckförsök med handbrandsläckare men tvingades backa p.g.a. hetta. Räddningstjänsten larmades och var på plats efter ca. 20 minuter. Då hade branden trängt genom yttertaket. Branden släcktes ner och möbler och annan inredning på nedre våningen bars ut. Restvärdesledare kontaktad, försäkringsbolagets representant på plats.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Branden har startat i södra delen av hallen på övervåningen, på denna plats fanns dator, skrivare och annan datorutrustning. Denna utrustning var vid tillfället inkopplad på elnätet. På platsen för datautrustningen finns en stor genombränning i taket, branden har spridit sig genom väggen och in på en krypvind på ett tillbygge, där har takstolar bränts av. Brandgaser har därefter spridits i en luftspalt till krypvinden på andra sidan trappan där de antänts. På fastighetens övervåning finns tre rum dessa är hårt rök- och värmeskadade. Rummen och köket på nedre våningen är vattenskadade.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Ingen risk för spridning utanför den brandskadade byggnaden.