

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Mindre brand i lägenhet orsakad av en glödlampa i en garderob. Branden är i och för sig obetydlig och brandorsaken är inte ny men det kan löna sig att ständigt påminna om detta.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Jourh brandinspektör Karl Henriksson. Polisens tekniker har ej varit på plats då brandorsaken är klar och brottmisstanke ej finns.

OBJEKTET

Huset är ett hörnhus beläget på X-gatan hörnan Y-gatan. Huset har 6 våningar plus vind ovan mark. Huset är ett normalt innerstadshus med putsad stenfasad och träbjälklag.

AKTUELL LÄGENHET

Lägenheten där branden inträffade är om tre rum och kök och var normalt möblerad.

HÄNDELSEN

Larm inkommer om brand och brandpersonalen visas till brandplatsen av en man. Det brinner på en vägghylla i en garderob. Branden släcks och div sänglinne lämpas till en intilliggande balkong.

UNDERSÖKNINGEN

Någon egentlig undersökning utförs ej då det snabbt konstateras att branden startats av en naken glödlampa (skyddskåpa saknades) som kommit i kontakt med sänglinne. Hyresgästen hade monterat vägghyllor på den vägg där lampan var monterad.

SPRIDNINGSRISK

Utan släckning hade branden kunnat sprida sig till lägenheten i sin helhet.

SLUTSATSER

Bränder av denna typ är vanliga och det bör införas bestämmelser eller åtminstone råd att lampor i förråd skall vara takplacerade samt vara försedda med skyddsglas.

ERFARENHETER

Olyckan har kanske inte gett så mycket erfarenheter.

ÅTGÄRDER

Bestämmelser bör införas i starkströmsföreskrifter samt tips till olika tidningar för yrkesfolk och "händig herrn". Lampbränder blir vanligare och det är ju synd att de uppstår.

