

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i en lågenergilampa den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

Den yy-yy-yy av Tommy Broholm, räddningstjänsten.

OBJEKTET

Lågenergilampa som var placerad i en ytterbelysning. Satt på en träfasadvägg i en äldre 2-plansvilla

HÄNDELSEN

Undertecknad blev uppringd av SOS som hade en man i telefon som sade att hans brandvarnare startade hela tiden och att han tyckte det luktade rök inomhus, varför jag åkte dit och kollade.

UNDERSÖKNINGEN

Det luktade bränd plast i huset, men brandvarnaren hade tystnat, ingenting inomhus som orsakat röken kunde konstateras. Utanför ytterdörren satt en belysning i vilken man kunde se rök i glaskupan. Det visade sig att när brandvarnaren som var placerad innanför dörren startat, var dörren öppen. Lampan är bränd i den ena av 4 lysslingor. Lampan är märkt : Märke X (identifierat märke) 230-240V 50Hz95mA, made in Hungary.

ERFARENHETER

Energibesparing på bekostnad av ökad brandrisk. Tack vare brandvarnare och öppen ytterdörr observerades tillbudet i tid.

