

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i villa, söndagen den xx-xx-xx.

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Christian Falk, räddningstjänsten tillsammans med personal från länskriminalens tekniska rotel.

## UPPLYSNINGAR OM HÄNDELSEN

Kvinnan som bor i fastigheten kommer in i huset efter arbete med hästskötsel i stallet på gården. Hon känner att det lukta brandrök och ser att röken kommer från dörren till trappan ner till källaren. Kvinnan larmar räddningstjänsten och ropar på sin sambo som påbörjar ett släckförsök i bastun i källaren med en kolsyresläckare. När räddningsstyrkan anländer är hela huset rökfyllt och det brinner i källaren. Styrkan påbörjar invändig släckning och rökdykning.

## UNDERSÖKNING

Byggnaden är ursprungligen ett 1 ½ - plans hus byggd 1945. Huset har källare med betongvalv mellan källare och bostadsvåning. Källarplanet består av förrådsutrymme, tvättstuga, pannrum och bastu. Byggnaden är i huvudsak uppförd i trä. Yttre fasaden består av fasadtegel. Vid undersökningen har framkommit att branden haft sin primära härd i anslutning till bastuaggregatet. Det är troligt att material som funnits intill aggregatet har antänts av värmestrålning, när aggregatet har kopplats på.

## ERFARENHETER

- Branden begränsades till källarplanet tack vare dess murade konstruktion.
- Ägarens släckförsök fördröjer brandförloppet.
- Ägaren pekade ut startrummet direkt när räddningstjänsten kom till platsen vilket innebar att det blev en snabb släckningsinsats.
- Dörren ner till källaren var stängd och fördröjde rökspridning.
- Rökspridningen till övriga plan skedde genom dålig tätade genomföringar och otätheter i trappstegen upp mot plan två.



*Bastun var belamrad med tidningar, madrasser, petflaskor, och ölburkar.*