

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i föreningslokal, X-gatan i X-stad, måndagen den xx-xx-xx.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Christian Falk, räddningstjänsten. Tillsammans med personal från polisens tekniska rotel.

## **HÄNDELSEN**

Räddningstjänsten får in ett larm om kraftig rökutveckling på nämnd adress. Vid framkomst konstateras rök och brand från källarfönster inne på gården och även kraftig rökutveckling från fönster som vetter ut mot X-gatan. Boende i fastigheten har utrymt på eget initiativ. Utvändigt släckning utförs genom fönstret inne på gården parallellt med rökdykarinsats. Branden begränsades till källarplanet.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Fastigheten är ett flerbostadshus i tre plan med källare uppförd på nittonhundratjugotalet. Källarplanet består av föreningslokal samt tvätt och torkutrymme. Källaren är uppförd i betong med bjälklag av betong och tegel. Verksamheten i föreningslokalen är av politisk karaktär. Vid undersökningen konstateras att branden har startat i nordvästra rummet och i dess nordvästra del. Det har inte kunnat fastställas om källarfönstret till startrummet har slagits ut innan eller om det gått sönder efter brandens start. Inga kvarvarande elledningar visar tecken på smältor eller ljusbågar på eller intill primärbrandplatsen. Brandrestprover har tagits på tre olika ställen vid startområdet. Det går inte att utesluta att branden är anlagd eller startat genom våda.

## **ERFARENHETER**

- Fastighetens konstruktion förhindrade brand- och rökspridning till trapphus och lägenheter i fastigheten på grund av betong- och tegelbjälklaget i källarplanet. Branddörren från källare till trapphuset var tät och stängd, vilket förhindrade rök- och brandspridning.
- Släckinsatsen med en stråle utifrån innan rökdykarna kommit fram till brandhärden har en stor släckande effekt och förhindrade övertändningar.
- Begränsad sanering av sot i trapphuset upp till plan tre på grund av en tät och stängd brandklassad dörr.