

Anlagd brand i byggbaracker vid X-skolan, fredagen den xx-xx-xx. Larmet inkom via telefonanmälan klockan 23.31. Efter ytterligare några minuter utlöses skolans automatiska brandlarm.

Ett ombyggnadsarbete utföres på X-skolan, byggbarackerna står uppställda några meter från skolfasaden. Brandgaserna trängde in i skollokalerna och påverkade brandlarmet. När räddningsstyrkan anländer, klockan 23.38, har branden spridit sig utmed ytterfasaden och trängt in genom väggen till den översta byggbaracken. Branden har startat mellan byggbarackerna och en förrådscontainer. Det finns en del som talar för att gärningsmännen även varit inne i baracken, en viss skadegörelse kan konstateras. Skolan har ju tidigare varit drabbad av ett flertal containerbränder, varför man nu kan befara att nya brandangrepp kommer att ske på området. Byggbarackerna är placerade så att de kvälls- och nattetid är insynsskyddade, vilket lätt kan göra stället till en tummelplats för objudna och höjer därmed också risken för anlagda bränder.

Brandröken som aktiverade automatlarmet i skolbyggnaden hade trängt in i ett kompressorutrymme i byggnad B, detektor nummer xxxx hade löst ut. Väktare öppnade aktuella dörrar till skollokalerna, vilket underlättade räddningspersonalens kontroll av rökspredningen. Övriga lokaler hade dock inte smittats av röken. Vid min brandplatsundersökning hade polisens tekniker ännu inte besökt brandplatsen, vilket framgår av den kvarvarande avspärningen kring barackerna.