

Fläktanordning till mulltoalett orsakade villabrand på X-vägen, söndagen den xx-xx-xx klockan 16.54. De boende, vilka fanns i fastigheten, märkte inte att branden var under utveckling på krypvinden. En granne såg hur brandröken vällde fram från taksektionen och larmade både de boende och räddningstjänsten. När räddningspersonalen anlände, klockan 17.03, möttes man av en kraftig rökutveckling och en brand som fått fäste i plaströr och vindsutrymme. Tack vare att grannen såg branden utifrån kunde fastighetens brandskador minimeras. En senare insats från räddningstjänsten och vindsutrymmet hade varit övertänt, vilket sannolikt inneburit en totalskada. I inledningsskedet samlades brandgaserna på krypvinden, ingen rök trängde ner i bostadsdelen, vilket bekräftades av att brandvarnaren i rumstaket förblev opåverkad. Fastighetsägaren hade t.o.m. uppehållit sig på toaletten, under tiden det brann, utan att märka något. Mulltoalettens fläktmotor hade varit i bruk under flera år, och några störningar under senare tid hade man inte noterat. Att brandorsaken står att finna i den aktuella fläkten råder det knappast några tvivel om. Det var fortfarande dagsljus när grannen upptäckte brandröken, ett faktum som sannolikt bidrog till att fastigheten även efter branden var beboelig.