

Brand i kemlab på sjukhuset X, fredagen den xx-xx-xx klockan 04.46. När räddningspersonalen anlände till laboratorielokalen, klockan 05.00, hade branden släckts av lab-personalen. Lokalen hade dock blivit rök- och sotpåverkad varför en restvärdesledare kallades till platsen. Branden hade startat i en hårbblås, vilken satt fixerad i en mindre metallställning på en av bänkarna. Personal på plats upptäckte ganska omgående branden, med hjälp av en täckjacka och brandfilt lyckades man kväva branden. Automatiska brandlarmet reagerade direkt på rökutvecklingen.

Brandorsake: Enligt laboratoriepersonalen hade den aktuella hårbblåsen använts för att torka en produkt, detta cirka en timma innan branden startade. Hårbblåsen hade därefter varit avstängd, dock var dess elkabel ansluten till ett vägguttag. Den torkade produkten avlägsnades efter torkningen varför denna inte kan ha startat branden. Allt talar för att hårbblåsen strömbrytare hamnat i ett mellanläge, d.v.s. den har inte varit riktigt i nolläge utan strömmen har fortfarande matats in i hårbblåsens elmotor. Laboratoriepersonalen handlade naturligtvis mycket rådigt, även om man tydligen saknade tillgänglig handbrandsläckare. Täckjackan kunde också ha antänts vid släckinsatsen, vilket även hade utsatt den som släckte för fara. Det inträffade ger en fingervisning om att man bör se över både laboratoriets släckutrustning och personalens självskyddskunskaper. Förutom en del brandrök och smärre sot så drabbades inte laboratoriet av någon större skada. Vid min brandplatsundersökning, några timmar efter branden, pågick verksamheten som om ingenting hade hänt.