

Brand i grillskåp i mataffären X, fredagen den xx-xx-xx klockan 09.06. När räddningspersonalen kommer till butiken, klockan 09.14, möts man av butikspersonalen. Kunderna är utrymda, och personalen har med hjälp av befintlig handbrandsläckare släckt branden. Man konstaterar att skadorna begränsade sig till grillskåpet samt mindre rökskador i den aktuella lokalen.

Händelsen: Vid mitt besök på brandplatsen, måndagen den yy-yy-yy, träffar jag det rådiga butiksbiträdet. Vid brandtillfället uppehöll hon sig vid delikatessdisken inne i butiken. Plötsligt hör hon skarp smäll, hon registrerar att smällen kommer från köksregionen där grillskåpet står. Hon skyndar omedelbart dit, tror först att det är grillspett som fallit ner under grillningen, men upptäcker att plåten som sitter på skåpets högra sida har tryckts ut. Hon ser att det brinner med lågor innanför plåten, tar kolsyresläckaren och sprutar in släckmedlet genom plåtöppningen. Branden har startat i skåpets el-installation på dess högra sida. Enligt butikspersonalen hade grillskåpet varit i bruk under flera år.

En mycket rådig insats av butiksbiträdet. Hade branden fått pågå en stund till hade sannolikt olja och fett, som runnit ut i utrymmet mellan plåtarna, antänts och skadorna blivit betydligt allvarligare. Nu blev inte skadorna värre än att butiken kunde hålla öppet som vanligt. Vid mitt besök på måndag förmiddag var det endast det brända skåpet som skvallrade om branden, och det stod utom synhåll för butikens kunder. Utan butiksbitrådets snabba ingripande hade kanske inte delikatesserna varit delikata på måndagen...Varför el-komponenterna började brinna kan ju bero på åldersförslitningar, skåpet hade ju varit i drift under en mängd år. Tänkbart är också att fett och olja trängt in i installationen, med kortslutning som följd. Mellanutrymmet var onekligen rätt så nedkletat.

