

Anlagd brand i fasaden på X-skolan, lördagen den xx-xx-xx klockan 03.48. När räddningsstyrkan kommer till platsen, klockan 04.01, har branden fått ett rejält fäste i fasadens trävirke. Omedelbart innanför den brinnande väggen ligger en slöjdsal vilken hade rökfylt. Genom ett öppet fönster (!!!!) till slöjdsalen tog sig räddningspersonalen in i lokalen. Då väktaren anlände kunde samtliga utrymmen i byggnaden kontrolleras. Branden hann aldrig sprida sig in i skolbyggnaden. Att branden anlagts råder det inga tvivel om, skolan har också vid tidigare tillfällen varit drabbad av anlagda bränder.

Noteringar i samband med branden: Räddningsledaren skriver i sin insatsrapport att gasflaskor som påträffades i slöjdsalen inte hade varselskyltats på dörren. Vidare anmärker han på slöjdsalens utrymningsväg, vilken är helt blockerad med virke. Avslutningsvis noterar han att polisen inte kom till platsen, detta trots att det fanns ett vittne vilken kunde ha lämnat viktig information till utredningen. Vittnet dröjde sig dessutom kvar på brandplatsen, i avvaktan på polisen som aldrig dök upp. Insatsrapporten anger också att fara för brand- och rökspridning till skolbyggnaden har förelegat.

Räddningsledarens insatsrapport var informativ och bra, dessutom kompletterad med foton. Visserligen är polaroidfoton ingen bra dokumentation, i detta fall dock ovanligt bra. Förhoppningsvis kommer samtliga stationer att utrustas med digitalkameror. För en modern räddningstjänst tycker jag att en digitalkamera är ett måste, inte minst nu när lagen kräver att insatserna skall kommenteras och dokumenteras.