

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Misstänkt anlagd brand.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten.

## **OBJEKTET**

Objektet är en till restaurang ombyggd skolbyggnad av tidigt 1900-talssnitt. Den har två plan, restaurang i botten- och festvåning i övre plan, och är byggd i trä med putsad fasad. Planen är åtskilda av ett träbjälklag och i okänd brandteknisk klass. Uppskattningsvis 10-20 minuter. Bjälklaget hade en otätad genomföring för ölslangar till övre plan. Byggnaden hade ett beräknat max personantal på 600 varav merparten kunde vistas på övre plan. Centraltrapphuset är i sten och det finns utvändigt placerade spiraltrappor på båda gavlarna.

## **HÄNDELSEN**

Någon krossade ett fönster till restaurangen på byggnadens östra gavel, kastade in en behållare med en hyfsad mängd (>5 liter) brandfarlig vätska (troligen bensin) och tände på. Resultatet blev, trots snabb insats från rtj mkt p g a lokalens inredning som till icke försumbar del bestod av plast, omfattande skador. Lokalen övertände på kort tid. Den var övertänd när rtj kom till platsen någon minut efter larm. Övervåningen blev inblandad genom en i bjälklaget upptagen slits där slangar från ölpumparna gick. Tid kvar till övertändning även där bedömdes av rökdykarna till någon minut när ventilerings sattes in.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Ingenting tyder på att något annat än anläggelse är orsaken.

## **SPRIDNINGSRISK**

Risk för spridning till resten av byggnaden var överhängande. Risk för spridning till angränsande byggnad fanns.

## **SLUTSATSER**

Branden är anlagd med uppsåt.

## **ERFARENHETER**

Det är svårt att skydda sig mot en brandanläggare som verkligen är motiverad. Brandsektionering är bra om den hålls intakt.